



HP® Drucker - Scanner - Kopierer Druckkopfausrichtung kann nicht ausgeführt werden

Probleme bei der Druckkopfausrichtung:

Der HP PSC 950 bereitet bei der Ausrichtung der Druckköpfe häufig Probleme. Dieser Fehler kann bei anderen HP Multifunktionsgeräten ebenfalls auftreten. Bei der Installation einer neuen Kartusche muß die Taste „Eingeben“ am Gerät gedrückt werden um die Druckkopfausrichtung durchzuführen. In den meisten Fällen wird dieser Vorgang ohne weiteres durchgeführt. Falls die Meldung „Drücken Sie die Taste Eingeben um die Druckköpfe auszurichten“ wiederholt angezeigt wird, folgen Sie bitte folgenden Instruktionen: Halten Sie die Taste „Eingeben“ gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste „Menü“. Dadurch sollte der Fehler behoben werden und das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.